

**PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH CẦN HỖ TRỢ KHẮC  
PHỤC THIẾT HẠI DO THIÊN TAI XÃ NGHĨA GIANG.**

*(Kèm theo Công văn số:           /UBND-KT ngày    tháng 11 năm 2025 của UBND xã Nghĩa Giang)*

| TT | Danh mục đề xuất                                                                                     | Hiện trạng hư hỏng sạt lở                                                                              | Sự cần thiết phải đầu tư                                                                               | Dự kiến biện pháp khắc phục                                                  | Kinh phí (triệu đồng) |                |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
|    |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                              | Tổng                  | Bước đầu       | Tái thiết |
| 1  | Sạt lở vùi lấp nương tiêu nội đồng, thoát nước đoạn giáp xã Trà Giang đến cánh đồng lầy Mỹ Thạnh Nam | Sạt lở, chảy tràn vùi lấp đất nông nghiệp chiều dài 1.700m, chiều rộng bình quân 1,5m, chiều cao 1,5 m | Đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão, chính dòng chảy tránh vùi lấp đất nông nghiệp.                   | Đắp đất hai bên bờ kênh chính dòng chảy bằng xe cơ giới.                     | 500,0                 | 500,0          |           |
| 2  | Vùi lấp các tuyến kênh nội đồng                                                                      | Vùi lấp đất đá 1.500 m                                                                                 | Nạo vét đất đá đảm bảo nước tưới mùa gieo sạ sắp đến cho hơn 150 ha các sùr đồng trên địa bàn toàn xã. | Nạo vét đất đá bằng thủ công.                                                | 650,0                 | 650,0          |           |
| 3  | Sa bồi thủy phá đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác                                         | 15 ha                                                                                                  | Nạo vét trả lại hiện trạng ban đầu của đất để sản xuất.                                                | Nạo vét trả lại hiện trạng ban đầu của đất bằng thủ công kết hợp xe cơ giới. | 300,0                 | 300,0          |           |
| 4  | Đất, rác cây bèo vùi lấp đoạn đường TL623B - Đường Quốc phòng (thông Xuân Phổ Đông)                  | Vùi lấp 300 m3                                                                                         | Xử lý cấp bách, tránh gây ùn tắc giao thông trên địa bàn xã                                            | Khắc phục bằng xe cơ giới kết hợp nhân công                                  | 210,0                 | 210,0          |           |
| 5  | Khôi phục, phát triển sản xuất (thiệt hại về hoa màu, gia súc, gia cầm)                              |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                              | 200,0                 | 200,0          |           |
| 6  | Sạt lở cục bộ tuyến đường Nhà văn hóa Xuân Phổ Đông đi khu tái định cư                               | Sạt lở mái ta luy 150m                                                                                 | Gia cố lại bằng bê tông, tránh gây sạt lở tuyến đường                                                  | Đổ bê tông bằng máy, mác 200                                                 | 50,0                  | 50,0           |           |
|    | <b>Tổng cộng:</b>                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                              | <b>1.910,0</b>        | <b>1.910,0</b> |           |